

3M

Sprühkleber 75

Aerosol-Klebstoff für wiederlösbare Klebungen

Produkt-Information

1/95

Beschreibung

Der Sprühkleber 75 ist ein farbloser, hochwertiger Klebstoff der bei einseitigem Auftrag repositionierbar und lösbar ist. Bei sehr starkem und beidseitigem Klebstoffauftrag ergibt sich eine permanente Klebeverbindung. Zum vielseitigen schnellen Kleben von Papier, Karton, Gewebe, Kork, Holz, Gummi, Kunststoff, Metallen und anderen Werkstoffen. Ideal zum zeitweisen Befestigen von Etiketten, Schablonen und zum Fixieren von Emblemen und anderen Teilen z.B. vor dem Vernähen oder zum Halten von Teilen z.B. von Textilien im Siebdruck.

Der Klebstoff verfärbt nicht, ist uv-beständig und schlägt nicht durch. Einsatzbereich von -20°C bis 50°C

Physikalische Daten

	Sprühkleber 75
Basis	Acrylatpolymer
Lösemittel	Erdöldestillate, Aceton
Treibmittel	n-Pentan
Spez. Gewicht	0,65 Kg/Liter
Festkörper	10 %
Konsistenz	flüssig
Farbe	farblos

Verarbeitungsmerkmale

Methode	Sprühen
Ergiebigkeit*	ca. 11 m ² / Dose
Trockenzeit	bis zu 5 Minuten
Klebespanne	unbegrenzt

* Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Klebstoffoberfläche

Oberflächen- vorbehandlung

Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Wir empfehlen, die Oberfläche mit werkstoffverträglichen Lösemitteln zu reinigen.

Klebstoffauftrag

Aerosoldose vor Gebrauch gut schütteln und den Klebstoff gleichmäßig aus 15-20 cm Entfernung auf eine der zu klebenden Flächen aufsprühen, vorzugsweise auf das Teil, welches aufgeklebt werden soll. Nach der vorgeschriebenen Trockenzeit, die abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Luftzirkulation sowie Porosität der Oberflächen ist, Teile zusammenfügen und andrücken bzw. anrollen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur für Klebstoff und Werkstoff liegt zwischen 15 und 20 °C. Um das Sprühventil sauberzuhalten, Dose nach Arbeitsende umdrehen und sprühen bis nur noch Gas entweicht. Eventuelle Verschmutzungen an der Düse mit Lösemitteln (Alkohol, Verdüner oder 3M Industrie-Reiniger) beseitigen.

Reinigung

Klebstoffrückstände und Verarbeitungsgeräte können mit 3M Industrie-Reiniger entfernt bzw. gereinigt werden. Beim Gebrauch des Reinigungsmittels sind die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Lagerung und Handhabung

Die beste Lagerfähigkeit hat der Klebstoff bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C. Höhere Temperaturen verkürzen die normale Lagerfähigkeit. Niedrigere Temperaturen verursachen vorübergehend eine höhere Viskosität. Umfaßt das Lager Gebinde aus mehreren Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet werden.

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Bei Temperaturen unterhalb von 50°C lagern. Anforderungen gemäß TRG 300 (Technische Regel Druckgase) beachten.

	Flammpunkt (Treibmittel)	Lagerfähigkeit*
4	-46°C	12 Monate 20°C ± 5°C

* ab Versanddatum Werk/Lager

Gefahrenhinweise

Leicht entzündlich. Kann beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Dampf-Luft-Gemisch explosionsfähig.

Sicherheitsratschläge

Vor Hitze schützen. Von Zündquellen (einschl. Dauerflamme) und Funken fernhalten. Nicht rauchen. Längeres Einatmen der Dämpfe (Sprühnebel) vermeiden. Nicht in engen Räumen mit unzureichender Belüftung verwenden. Nicht direkt in die Augen sprühen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut: sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M

3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
8803 Rüschlikon
Tel.: 01/724 91 21/72/31
Fax: 01/724 90 68

3M (Suisse) SA
Rubans adhésifs, colles et
systèmes d'identification Scotch
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.: 021/643 16 16
Fax: 021/643 16 20