

Aerosol-Klebstoff Scotch-Grip 74

Beschreibung

Der Aerosol-Klebstoff Scotch-Grip 74 eignet sich speziell zum dauerhaften Verkleben von flexiblen Schaumstoffen (z.B. Polyurethan oder Latex) miteinander oder zu Holz, Metall, Karton, Textilien, Kunststoffe usw. Der flexible Klebstoff macht Verformungen der verklebten Schaumstoffe problemlos mit. Die Klebenaht bleibt weich und flexibel. Die hohe Soforthaftung erlaubt eine schnelle Verarbeitung.

Physikalische Daten

(Nicht für Spezifikationen bestimmt)

Farbe:	hellorange
Basis:	SBR
Lösemittel:	Aceton und Benzin
Konsistenz:	dünflüssig als Aerosol
Festkörper:	ca. 22 %
Treibmittel:	Dimethylether
Flammpunkt (Treibmittel):	-42°C
Klebespanne:	bis 10 Minuten

Leistungsdaten

(Nicht für Spezifikationen bestimmt)

Temperatureinsatzbereich:	-30°C bis +50°C
Wasserbeständigkeit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
Benzin- und Ölbeständigkeit:	schlecht

Klebkraft

Verklebung von Leinen (Nr. 10 Cotton Duck) auf Stahl, Beschichtung beider Oberflächen, 5 Minuten offene Zeit. Schältest: Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 50 mm/min: 90 N/25 mm

Bitte wenden

Oberflächenvorbehandlung

Die Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Wir empfehlen, die Oberflächen mit werkstoffverträglichen Lösemitteln zu reinigen und /oder mit Schleifpapier leicht aufzurauen.

Klebstoffauftrag

Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Sprühkopf auf die gewünschte Sprühbreite (Pfeil) einstellen (L = schmal, M = mittel, H = breit).

Aus 15 - 20 cm Abstand den Klebstoff gleichmässig auf beide Werkstoffe aufsprühen.

Nach kurzem Ablüften (mindestens 5 Sekunden) Teile unter Druck zusammenfügen.

Die günstigste Verarbeitungstemperatur für Klebstoff und Werkstoff liegt zwischen +15°C und +20°C. Die Klebung erreicht dann nach 1 - 2 Tagen ihre Endfestigkeit.

Um das Sprühventil sauberzuhalten, Dose nach Arbeitsende umdrehen und sprühen, bis nur noch Gas entweicht. Eventuelle Verschmutzungen an der Düse sowie Klebstoffrückstände mit 3M Industriereiniger entfernen (Sicherheitsvorkehrungen beachten).

Zusätzliche Produktinformationen

Ausgiebigkeit: ca. 4 m² pro Behälter

Durchschnittliche Trocknungszeit: 5 s bis 10 min

Applikationstemperaturbereich: +15°C bis +25°C

Lagerung und Handhabung

Die beste Lagerfähigkeit (ca. 12 Monate ab Versanddatum Werk/Lager) hat der Klebstoff bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C. Höhere Temperaturen verkürzen die normale Lagerfähigkeit. Niedrigere Temperaturen verursachen vorübergehend eine höhere Viskosität. Umfasst das Lager Gebinde aus mehreren Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet werden.

Hinweise auf besondere Gefahren

Leicht entzündlich. Kann die Haut, Augen und Atemwege reizen.

Siehe zweites Blatt

Sicherheitsratschläge

Vor Hitze schützen. Von Zündquellen und Funken fernhalten. Nicht rauchen. Aerosoldämpfe nicht einatmen. Nicht in engen Räumen oder Räumen mit unzureichender Belüftung verwenden. Nicht direkt in die Augen sprühen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife waschen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen von über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen offene Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Ausser der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BAGT Nr. 619004. Giftklasse 4.

06/96

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
8803 Rüslikon
Tel.: 01/724 91 21/72/31
Fax: 01/724 90 68

3M (Suisse) SA
Rubans adhésifs, colles et
systèmes d'identification Scotch
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.: 021/643 16 16
Fax: 021/643 16 20

