

UHU Technisches Merkblatt

UHU MONTAGEKLEBER SUPER SOFORTHAFTKRAFT

UHU MONTAGEKLEBER SUPER SOFORTHAFTKRAFT ist ein universeller, lösungsmittelfreier Kraft-Klebstoff auf Basis einer Polymer-Dispersion in Wasser.

Spezifikation:	Aussehen:	weiß
	Geruch:	geruchsneutral, arttypisch
	Basis:	Acrylat-Dispersion
	Dichte [g/cm ³]:	1,28
	Viskosität (20°C):	pastös
	Festkörperanteil [%]:	ca. 65%
	Temperaturbeständigkeit [°C]:	-20 bis +100°C
	Feuchtigkeitsbeständigkeit:	gut
	Chemikalienbeständigkeit:	gut
	Füllvermögen:	gut
	Flexibilität:	mittel
	Überstreichbar:	Ja
	Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung:	nicht kennzeichnungspflichtig
	Gefahrensymbol:	--

Eigenschaften:

- extreme Sofort-Haftkraft von max. **2 kg pro 10cm x 10cm \triangleq 200 kg/m²** bei vollflächiger Verklebung*
- erzielt höchste Endfestigkeiten
- korrigierbar
- für innen und außen geeignet
- weiß, nach Aushärtung überstreichbar
- ohne Lösungsmittel

*abhängig vom Untergrund, dem Material und der Tiefe des Objektes sowie dem Pressdruck /-zeit, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit

UHU MONTAGEKLEBER SUPER SOFORTHAFTKRAFT ist geeignet zur Klebung / Montage von Elementen aus Holz / Holzwerkstoffen, Porenbeton, Stein, PVC, ABS, Kork, Kunststoff, Styropor[®] usw. auf unterschiedlichsten Materialien und Untergründen wie z.B. Beton, Holz, Gips, Kork, Ziegeln, tragfähigem Putz und Anstrichen. Ideal zur Montage von extraschweren Materialien wie Span- und Trockenausbauplatten, Lattenkonstruktionen, Paneelen, Wandverkleidungen, (Ziegel) Steinen, Fliesen, Kacheln u.Ä.

Wichtig: Eine der beiden Klebeflächen muß saugfähig bzw. porös sein!

Sind beide Klebeflächen glatt bzw. nichtsaugend, bzw. direkt permanenten Witterungseinflüssen ausgesetzt, empfehlen wir UHU KLEBEN / MONTIEREN / DICHTEN.

Oberflächenbehandlung:

Die Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitungstemperatur:

min. +10 °C.

Gebrauchsanweisung:

Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Tülle aufschrauben und je nach gewünschter Strangdicke abschneiden. Kartusche in Kartuschenpistole einlegen. Klebstoff einseitig wellenförmig bzw. vollflächig (dünn) auftragen. Klebeteil ansetzen, Position evtl. korrigieren und fest andrücken. Unter Spannung stehende Klebeteile ca. 12 Std. fixieren. Volle Belastbarkeit je nach Material, Außentemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Std. Die Klebung ist nach dem Klebstoffauftrag noch einige Minuten nachkorrigierbar und nach Aushärtung überstreichbar. Die Klebestelle nicht der direkten Bewitterung aussetzen.

UHU Technisches Merkblatt

UHU MONTAGEKLEBER SUPER SOFORTHAFTKRAFT

Reinigung:

Überschüssigen Klebstoff bzw. Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

Gebindegrößen: Kartusche 370g

Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.