

Scotch-Brite™

## 3M™ ROLOC™ SCHNELLWECHSELSYSTEM

Das benutzerfreundliche 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den schnellen Wechsel unterschiedlicher Produkte oder Körnungen durch eine einfache Drehbewegung.

Der schnelle Wechsel reduziert Ausfallzeiten und ist speziell bei mehrstufigen Arbeitsprozessen vorteilhaft. FEPA-Körnungen sind zur leichteren Handhabung farblich gekennzeichnet. Die Kombination dieses Systems mit 3M™ Roloc™ Winkelschleifern oder Geradschleifern garantiert sichere Prozesse und beste Ergebnisse.

### 3M™ ROLOC™ SCHNELLWECHSELSYSTEM

- ▶ 3M™ Roloc™ Scheiben werden fittschig eingesetzt.
- ▶ Lieferbar in den verschiedensten Ausführungen vom Schleifen bis hin zum Fräsen, Entgraten und Reinigen.
- ▶ Der 3M™ Roloc™ Stützhalter sorgt für sichere Bewegung beim schnellen Scheitrittsorten- oder Produktwechsel.
- ▶ Farblich gekennzeichnete Befestigungen zur leichten Scheitrittsortenbestimmung.



Schematische Darstellung des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems

### 3M™ ROLOC™+ SCHNELLWECHSELSYSTEM

- ▶ 3M™ Roloc™+ Scheiben/Straten sind zur Benutzung an der Kante vorgesehen und haben einen längeren Schaft zur Erhöhung der Festigkeit.
- ▶ Geeignet zum Fräsen, Entgraten und Reinigen.
- ▶ Die Kunststoff-Halter sorgen für sichere Befestigung beim schnellen Scheitrittsorten- oder Produktwechsel.



Schematische Darstellung des 3M™ Roloc™+ Schnellwechselsystems

### KÖRNING UND FARBKENNZEICHNUNG

3M™ Roloc™ Schleifscheiben sind farblich kodiert, sodass der Anwender die jeweilige Körnung einfach erkennen kann.

Feinheitsgrad	Farbe
P24	Schwarz
P36	Braun
F40	Rot
F50	Grün
F60	Orange
F80	Gelb
F100	Blau
F150	Weiß
F180	Schwarz
F240	Braun
F320	Grün



Produktübersicht